

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР  
*Термотест НПТ/1/2*  
– 50 ÷ +120 °C

Инструкция по эксплуатации

Для заметок

Если нагрузка включена светодиод индицирующий день недели помигивает.

Прибор определяет наличие и исправность датчика. При отсутствии или неисправности датчика прибор отключает нагрузку. В режиме индикации температуры можно определить неисправность датчика. Показание **Lo** говорит о том что в датчике или на линии связи короткое замыкание, **H1** - в датчике или в линии связи обрыв.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный ремонт производится в течении 12 месяцев с момента продажи при условии сохранения прибором товарного вида (отсутствие на приборе механических повреждений, пыли и грязи) и при наличии гарантийных обязательств с датой

о том, что режим охлаждения отключен. Кнопкой изменение разряда можно включить **on** или выключить **OFF** режим охлаждения. Выбранное подтверждается кнопкой **OK**.

В сервисном меню есть еще два параметра, автокоррекция часов и гистерезис для терморегулятора. Для входа в сервисный режим необходимо при выключенном приборе нажать кнопку изменение разряда, подать питание на прибор. Когда появятся цифры отпустить кнопку и кнопкой **M** (меню) выбрать необходимое.

**ппВР** - автокоррекция для часов. Позволяет вносить поправку в ход часов, для получения более высокой точности счета времени. При нажатии **OK**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Терморегулятор **ТЕРМОТЕСТ НПТ/1/2** (недельный программируемый терморегулятор), предназначен для применения в системах климат-контроля и в технологических процессах где требуется поддержание температуры в заданных пределах.

1.2 Прибор может управлять как нагревательными так и охлаждающими устройствами.

1.3 Прибор имеет 1 канал двухпозиционного регулирования (включено или выключено).

1.4 Работа прибора гарантировается при температуре воздуха окружающего корпуса прибора от +5 до +55 °C

2.9 Потребляемая мощность не более ..... 5 Вт  
2.10 Масса не более ..... 0,3 кг  
2.11 Габаритные размеры ..... четыре модуля типа S  
2.12 Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм  
2.13 Положение в пространстве - произвольное

**УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Датчик температуры цифровой DS18B20. Подключается к клеме в верхней части прибора меткой к плюсу (при необходимости соединительный провод можно удлинить, при этом необходимо соблюсти полярность). В нижней части клемная колодка, две клемы для питания прибора и две клемы для коммутации цепи нагрузки. На передней панели устройства индикации и кнопки управления.

Информация пользователя вводится в микроконтроллер с помощью клавиатуры расположенной на передней панели прибора.

Информация пользователя хранится в энергонезависимой памяти.

На передней панели прибора находится:

а) цифровой индикатор, на котором отображается текущая температура, время и служебная информация, а также дни недели.

б) кнопки управления:


**M** - меню. Служит для выбора необходимого параметра.

**OK** - подтверждение и другие служебные функции.

<b>2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
2.1 Диапазон измеряемых температур от -55 до +125°C	
2.2 Диапазон регулируемых температур от -9,9 до +99,9°C для <b>Термотест НПТ/1</b> и от -49 до 119°C для <b>Термотест НПТ/2</b>	
2.3 Разрешающая способность для <b>Термотест НПТ/1</b> .....0,1°C для <b>Термотест НПТ/2</b> .....1°C	
2.4 Количество проектов .....56	
2.5 Количество позиций в проекте .....21	
2.6 Максимальная длина кабеля соединяющего датчик с прибором .....не более 100 м	
2.7 Максимальный ток коммутации резистивной нагрузки при напряжении ~ 240 В.....40 А	
2.8 Напряжение питания...от ~ 170 В до ~ 250 В	

2

15



4

13

- △ Изменение числа в разряде.
- ◀ Перемещение разряда.

При первом включении прибор показывает текущее время и день недели. При последовательном нажатии кнопки меню **M** на индикатор выводятся следующие параметры:

**сЧАС** - смотреть текущее время. При выборе этого параметра (нажатием кнопки **OK**) прибор будет индицировать текущее время и день недели.

Если выбранный параметр не подтверждать, через 5 секунд система переходит к значению ранее выбранного параметра.

**сГРА** - смотреть температуру датчика.

**пЧАС** - правка часов.

6

продажи и подписью продавца.

Гарантийный ремонт производится в течение 7 календарных дней с момента предъявления претензии производителю.

Гарантийный ремонт не производится, если прибор эксплуатируется при повышенном напряжении питания (выход со строя трансформатора), а также при явных признаках вскрытия, вмешательства в электрическую схему прибора.

Дата продажи ..... Подпись .....

появляется 0,00. Определив на сколько в сутки часы спешат или отстают в это поле можно внести поправку в секундах от -9,99 до 9,99. За тем нажать **OK**. Алгоритм коррекции таков, что поправка распределяется по 24 часам и происходит в конце каждого часа.

**пГС** - правка гистерезиса для терморегулятора. Позволяет вносить гистерезис от 0 до плюс-минус 4,9 градуса к выставленной температуре. Например, в режиме нагрева выставлена температура 35 градусов и гистерезис 4,0 градуса. Нагревательное устройство будет включаться при температуре 31, а выключаться при 39 градусах. В режиме охлаждения включаться при 39 градусах, а выключаться при 31.

13

время с какойнибудь позиции, после ввода этой позиции все последующие будут удалены из проекта. До редактируемой позиции все остается как есть.

Всего в проекте может быть 21 позиция. В одной позиции можно ввести только температуру и время с которого будет поддерживаться температура.

Следующая позиция отменяет предыдущую, когда наступает ее время. Если позиция последняя, то она действует до конца суток.

**пРР** - реверс выходного реле, параметр служит для перевода терморегулятора с режима управления нагревательными устройствами в режим управления охлаждающими устройствами. После нажатия **OK** появляется сообщение **OFF**, сигнализирующее

11

если введенное время меньше или равно предыдущему система опять выведет минимальное возможное время и три раза мигнет. И так пока не будет введено правильно. Так обеспечивается правильный ввод проекта. Опять \_\_\_. \_\_\_, если жмем не редактируя **OK** список начинает просматриваться сначала и так можно продолжать дальше.

Если список полностью заполнен, или ранее введено 23:59 то \_\_\_. \_\_\_ больше не выводится, список просматривается с начала.

Кнопка **M** запоминает проект и переводит систему в основной режим. Для создания следующего проекта необходимо снова войти в режим **нсПР**.

Сами проекты не удаляются, а только редактируются. Например в проекте редактируется

10

Выбрав этот параметр, кнопками изменение и перемещение разряда можно установить текущее время и день недели. При этом изменяемый разряд или день недели помигиваю. Выставленное время необходимо подтвердить нажав кнопку **OK**. При этом происходит обнуление секунд и часы начинают отсчет с выставленного времени.

При выключенном питании часы пытаются от литиевой батарейки CR2032 срок службы которой более 5 лет. Если при выключении питания часы обнуляются батарейку необходимо заменить.

**нсПН** - просмотр и составление плана на неделю. Данный параметр служит для присвоения проектов дням недели. **OK** - вход. Далее **OK** передвижение по дням недели. Светодиод показывает день недели.

7

На цифровом индикаторе только номер проекта, который прикреплен к этому дню. **OFF** - проект не подключен, значит в этот день нагрузка отключена. **пп01** - прикреплен проверенный проект за номером 1, система проверяет на наличие ошибок в проекте. **\_01** - прикреплен проект за номером 1, который еще не создан или имеет ошибки. При прикрепленном не созданном проекте нагрузка в этот день будет отключена. После того как будет создан проект 1, он сразу будет работать, если его день и при следующем просмотре будет уже **пп01**.

Кнопками изменение и перемещение разряда можно выбрать номер проекта или **OFF**. Для выхода необходимо нажать кнопку **M**. Всего может быть 56 проектов. Проект это задание на сутки.

**псПР** - просмотр и составление проектов.  
**OK** - вход. Появляется **пс01**, Кнопками изменение и перемещение разряда можно выбрать номер проекта. Для просмотра и редактирования проекта нажать **OK**. Если проект чист, появляется **\_** - поле для ввода температуры. Нажимаем выбор разряда, появляется **00.0c**, последний мигает. Кнопкой изменение разряда можно ввести **OFF** - нагрузка будет выключена в не зависимости от температуры. Если **OFF** не нужно, нажимаем выбор разряда и вводим необходимую температуру. После ввода температуры нажать **OK**. Появляется поле времени, в начале списка **00:00**. Вводим время с которого должна поддерживаться введенная перед этим температура. Нажимаем **OK**. Появляется поле для ввода следующей температуры, или